

改善措施

	已識別地區	改善措施			管理措施
		加建或提高擋浪牆	海岸位置後面加設擋水設施	住戶建築物前加設擋水板	
1	堅尼地城, 西營盤及上環	✓	✓	-	✓
2	杏花邨	✓	✓	-	✓
3	石澳村	-	✓	✓	✓
4	赤柱八間	✓	-	-	✓
5	海怡半島	-	-	-*	✓
6	東涌灣 (馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣)	-	-	✓	✓
7	大澳	-	✓	✓	✓
8	大嶼山十壟及長沙下村	✓	-	-	-
9	梅窩麻布村及涌口	-	-	✓	✓
10	坪洲西部地區 (南灣新村)	✓	✓	✓	✓
11	長洲西地區	✓	-	-	✓
12	南丫島榕樹灣	✓	-	✓	✓
13	鯉魚門 (馬環村、三家村)	✓	✓	✓	✓
14	沙頭角市 (中英街、崗下)	-	✓	✓	✓
15	吉澳西部低窪地區 (吉澳漁民村)	-	-	✓	✓
16	大埔三門仔新村	-	-	✓	✓
17	大埔墟 (近林村河)	-	✓	-	✓
18	馬鞍山渡頭灣村	-	-	✓	✓
19	西貢市中心及對面海	✓	✓	✓	✓
20	西貢南圍 / 響鐘	-	-	✓	✓
21	將軍澳南 (將軍澳海濱公園)	-	✓	-	✓
22	元朗中部低窪地區 (大井圍、涌口漁民新村、山貝村、橫洲、元朗市中心)	-	-	✓	✓
23	元朗西北部沿岸低窪地區 (沙橋村、虎草村、流浮山、坑口村、上白泥、下白泥)	-	-	✓	✓
24	大欖聯安新村	-	-	✓	✓
25	屯門嘉和里	-	-	✓	✓
26	深井新村	-	-	✓	✓

備註：

- * 海怡半島管理公司已在建築物前加設擋水板及相關改善措施。
- 改善措施需考慮到場地限制及諮詢後作出檢視。